

List | Find | Logout

Operador:	Carlos Flores														
Fecha:	27/Dec/21														
Turno:	Dias														
Consumiendo barco #:	ninguno														
Pila:	Ninguna														
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0.0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0.0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0.0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0.0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0.0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0.0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	00	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	6.0
Trail:	12/27/2021 5:21:24 PM by Carlos Flores // 12/27/2021 5:31:51 PM by Carlos Flores // 12/31/2021 4:48:57 PM by Victor Moran //														
Seguridad: Nada que comentar.															
Ambiente: Sin comentarios.															
Operaciones: Limpieza en la TH-02. Movimiento de puntos calientes en la cancha de carbon. Limpieza del drenaje de area de Fly ASH y Botton ASH.															
Operadores en Turno: Carlos Flores, Teofilo Cedeño, Sebastian Mora, Edwin Rodriguez.															
Niveles de Silos de Carbon (metros libres):															
Inicio: Final: Estatus de pilas de carbon:															
U1-A : U1-A : A norte:															
U1-B : U1-B : B sur:															
U1-C : U1-C :															
U1-D : U1-D :															
U2-A : U2-A :															
U2-B : U2-B :															
U2-C : U2-C :															
U2-D : U2-D :															
Estatus de la Cancha de Carbon: Monitoreo de puntos calientes.															
Equipos usado para la tranferencia de carbon:															
Grupo Crusher Train: Grupo Reclaimer Train:															
Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:															
Notas:Se corrio el RE-01B mas hacia el sur para tener acceso con equipos para mover puntos calientes.															